

# 出来形測量

資料④

UAV(ドローン)又はLS(レーザースキャナー)により現場の出来形測量・点群の解析を行う。ここで得た点群データと3D設計データを重ねて現場が設計どおりに出来ているか確認する。

